

Das stabile Bein
Deutlicher geringerer Neigungswinkel


Hier klappen sich die beiden Beine deutlich weiter aus, als das „gesunde“. Das gibt schon beim ersten Aufstellen ein mulmiges Gefühl.




Das Bein, welches sich nicht überstrecken lässt, weist deutlich weniger Abnutzungsspuren auf


Die Handschraube ist hier gerade aufgesetzt

Ich verwende schon lange zusätzliche Scheiben damit ich alle 3 Beine überhaupt fixieren kann, da sonst das Gewinde eher zu Ende ist, als dass die beiden „Problem-Beine“ gespannt sind





Die Schraube wird weiter eingedreht
Erster Kontakt mit dem „gesunden“ Bein



Die Schraube wurde erneut weiter eingedreht
Zum ersten Mal haben nahezu alle 3 Beine Kontakt mit der Spannplatte.

2, 3 feste Bewegungen mehr und der kleine Spalt ist auch weg
Das ist mein Betriebszustand

Die Montierung ist nun in einem recht stabilen Zustand.
Allerdings ist eine deutliche Schräglage der Spannplatte klar zu sehen.
Diese kann auch noch stärker ausfallen, wenn sich über die Zeit die Beine noch etwas weiter dehnen und ich die Schraube nachdrehen muss

